

## Pieminekļa uzskaites kartiņa Nr. 94



**Priekšmeta tips:** Baldahīns

**Datējums:** 19. gs. beigas.

**Izgatavošanas vieta:** nezināms

**Izgatavotājs:** nezināms


**Materiāls:** Čuguns; krāsa

**Izmērs:** attēls pielikumā

**Pieminekļa uzrakstu noraksts:**

**Saglabātības pakāpe** Slikta

**Atrašanās vieta/ topogrāfija:** J 8



Metāliskais kodols saglabājies vidēji labi. Uz virsmas augsnes netīrumi, putnu izkārnījumi, bioloģiski uzaugumi (sūnas, ķērpji). Virsma korodējusi, korozijas produkti saslāņojušies, vietām atlecoši. Vietām materiāls korodēšanas rezultātā kļuvis plānāks/ zudis. Uz virsmas saglabājušās atlecošas krāsojuma paliekas. Korodēšanas un mehāniskas darbības rezultātā zuduši/ deformējušies daļa dekoru. Vairāki dekori atdalījušies, bet atrodas pie objekta. Baldahīns deformējies, vairāki posmi izliekušies, atdalījušies augšējā daļa.

**Piezīmes:** Baldahīns veidots ar liektām līnijām un augu motīvu dekoriem. Pamata žodziņš ar augstiem stabiem un “jumta” daļu.

Aprakstu sastādīja: Auce Purnale / \_\_\_\_\_  
Vārds uzvārds / paraksts

Datums: 19. 07. 2020  
dd mm gggg

# Objekta izmēri

