

Pieminekļa uzskaites kartiņa Nr. 94



Priekšmeta tips: Baldahīns

Datējums: 19. gs. beigas.
Izgatavošanas vieta: nezināms

Izgatavotājs: nezināms


Materiāls: Čuguns; krāsa

Izmērs: attēls pielikumā

Pieminekļa uzrakstu noraksts:

Saglabātības pakāpe Slikta

Atrašanās vieta/ topogrāfija: J 8



Metāliskais kodols saglabājies vidēji labi. Uz virsmas augsnes netūrumi, putnu izkārnījumi, bioloģiski uzaugumi (sūnas, ķērpji). Virsma korodējusi, korozijas produkti saslāņojušies, vietām atlecoši. Vietām materiāls korodēšanas rezultātā kļuvis plānāks/ zudis. Uz virsmas saglabājušās atlecošas krāsojuma paliekas. Korodēšanas un mehāniskas darbības rezultātā zuduši/ deformējušies daļa dekoru. Vairāki dekoru atdalījušies, bet atrodas pie objekta. Baldahīns deformējies, vairāki posmi izliekušies, atdalījušies augšējā daļa.

Piezīmes: Baldahīns veidots ar liektām līnijām un augu motīvu dekoriem. Pamata žodziņš ar augstiem stabiem un “jumta” daļu.

Aprakstu sastādīja: Auce Purmale /
Vārds uzvārds / paraksts

Datums: 19. 07. 2020
dd mm gggg

Objekta izmēri

